

วิจัยในชั้นเรียน

ปัญหา การอ่านเศษส่วนเวอร์เนียร์คัลเบอร์ 1/128

ชื่อผู้วิจัย นายน้อย นนถือชา
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคโนโลยีครุพนน

ตำแหน่ง ครูประจำวิชา การวัดและอีด
ภาคเรียนที่ 1/2550

1. ปัญหาหรือต้องการสิ่งที่พัฒนา

การพัฒนาทักษะการอ่านเวอร์เนียร์คัลเบอร์ 1/128 นิ้ว สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคโนโลยีครุพนน จังหวัดครุพนน

2. วิธีการแก้ปัญหา / วิธีการพัฒนา

นักเรียนระดับชั้น ปวช. 2 จำนวน 11 คน ไม่สามารถอ่านหรือทราบเศษส่วนของเวอร์เนียร์คัลเบอร์ 1/128 นิ้ว ได้ทั้งหมดในระยะ 1 นิ้ว

วิธีแก้ปัญหาและการพัฒนา ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยครูแสดงวิธีทำการ
กระจายเศษส่วนระยะ 1 นิ้ว ออกเป็นตัวเลขเศษส่วนทั้งหมด 128 ตัวเลข และพิมพ์ลงในความรู้แจก
ให้นักเรียน ได้ศึกษาทบทวน

3. ผลการแก้ไข / ผลการพัฒนา

จากการตรวจผลงานพบว่า นักเรียนสามารถอ่านและเขียนค่าเศษส่วนของเวอร์เนียร์คัลเบอร์ 1/128 นิ้ว ได้ดีขึ้น

4. ข้อเสนอแนะ

ผลจากการแก้ปัญหางานจึงทำให้ครูได้เห็นแนวทางในการแก้ปัญหา ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งอาจเป็น
วิธีการสอนแบบใหม่ ให้เห็นถึงประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนของครูต่อไป